


**¡ Únete al Equipo MPOWER !**

**MPOWER**

# GUÍA BÁSICA DE PIEZAS M P O W E R

## ASPERSORA MANUAL YS20-1



PARTES QUE VIENEN SOLO EN UN CONJUNTO AGRUPADO, NO DE MANERA INDIVIDUAL O SEPARADA:

Z 1 = PARTES (1,2,3)

Z 5 = PARTES (23 A 25, 28 A 30, 35 A 39)


Z 2 = PARTES (4,5,6,7)

Z 6 = PARTES (26,31)

Z 3 = PARTES (8 A 17)

Z 7 = PARTES (4,13,14,24,36,38,39)

Z 4 = PARTES (18, 19)



REF NO.	PART NO.	ESPAÑOL	QTY
20	10020-3WBS	CLIP SUJETADOR	1
21	10021-3WBS	GANCHO DE HARNES	1
22	10022-3WBS	SUJETADOR DE HARNES	1
27	10027-3WBS	HARNES 1100X38	2
32	10032-3WBS	VIELA	1
33	10033-3WBS	SUJETADOR DE PALANCA Y BIELA	1
34	10034-3WBS	PERNO	2
40	10040-3WBS	FILTRO COLADOR	1
41	10041-3WBS	TAPA TANQUE	1
42	10042-4WBS	TANQUE	1
Z1	Z0001-3WBS	CONJUNTO BOQUILLA	1
PARTES (1,2,3)			
Z2	Z0002-3WBS	CONJUNTO VARILLA DE ROCIADO	1
PARTES (4,5,6,7)			
Z3	Z0003-3WBS	CONJUNTO GATILLO	1
PARTES (8 A 17)			
Z4	Z0004-3WBS	CONJUNTO TUBO DE SALIDA	1
PARTES (18,19)			
Z5	Z0005-3WBS	CONJUNTO BOMBA	1
PARTES (23 A 25,28 A 30,35 A 39)			
Z6	Z0006-3WBS	PALANCA DE BOMBEO	1
PARTES (26,31)			
Z7	Z0007-3WBS	JUEGO DE ORINGS Y SELLOS	1
PARTES (4,13,14,24,36,38,39)			